

கடினநீரும் தொழிற்சாலைகளும், உப்பான
 நிரிலிருந்து உப்பை நீக்குதல் மற்றும்
தொழிற்சாலை கழிவுநிறைத் தூய்மைபடுத்துதல்

3.1 கடின நீரும் தொழிற்சாலைகளும்

3.1.1 தொழிற்சாலை நிறைச் தூய்மைபடுத்துதல் (Industrial water treatment)

பல்வேறு தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான நீரின் தன்மையின் அடிப்படையில் நிறைச் செயல்படுத்த அல்லது தூய்மைப்படுத்த பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. செயல்படுத்தாத அல்லது தூய்மைப்படுத்தாத நீரில் பின்வரும் மாசுக்கள் இருக்கலாம்.

- (i) கார உலோக உப்புக்கள், காரமண் உலோக உப்புக்கள், சிலிகா, களிமண், கரிமபொருட்கள் போன்ற தொங்கலாய் அல்லது கரைந்துள்ள திண்மங்களாய் உள்ளன.
- (ii) எண்ணெய், கர்ப்பீஸ், போன்ற உயவுப் பொருட்கள்.
- (iii) O_2 , CO_2 போன்ற கரைந்துள்ள வாயுக்கள்.

கொதிகலனில் செலுத்தும் நீரில் கடினத்தன்மை இருப்பின் குழாய்கள், பீப்பாய்கள் ஆகியவற்றில் செதில்கள் (scales) உருவாவதல் நிகழலாம். இந்த செதில்கள் மின்சாரம் கடத்தாதவை. எனவே கொதிகலன்களுக்கு பாதிப்பை அல்லது அழிவை ஏற்படுத்தலாம். எனவே கொதிகலனில் பயன்படும் நிரை மென்மையாக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

சில பொருட்களின் விளைவுகள்

1. இரும்பின் விளைவுகள்


- பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் நீர் Fe நீங்கியதாய் இருக்க வேண்டும்.

வ.எண்	தொழிற்சாலை	குறைபாடுகள்
1.	சாயத் தொழிற்சாலை	கரையாத வண்ணத் தோய்வுகளைத் தருகிறது.
2.	காதித ஆலைகள்	காகிதம் கரைபடியாக செய்கிறது.
3.	சலவைத் தொழில்	துணிக்கு மஞ்சள் நிறம்

இரும்பை நீக்குதல்

- (i) நீரிலிருந்து இரும்பு பர்முடிட் அல்லது கண்ணாம்பு = சோடா முறையில் நீக்கப்படுகிறது.
- (ii) காற்றுாட்டுதல் (Aeration)

Fe அடங்கிய நீரை காற்றுடன் பீச்குதல்.



2. சிலிகாவின் விளைவுகள்


அதிக அழுத்தக் கொதிகலன்களில் சிலிகா அடங்கிய நீர் இறுகப் பற்றிக்கொள்ளும் செதில்களை (scales) உருவாக்குகிறது. இந்த செதில்களை வைத்திருந்து நேர்மின் அயனி பரிமாற்றியாலோ அல்லது சோடியம் வியோலைட் பரிமாற்றியாலோ நீக்க முடியாது.

சிலிகாவை நீக்குதல்

- (i) அதிக காரத்தனமை எதிர்மின் அயனி பரிமாற்றியைப் பயன்படுத்தி உயர்ந்தப்பட்சம் சிலிகாவை நீக்கலாம்.
- (ii) போலமைட் உள்ள கண்ணாம்பு அல்லது ஜங்குவிக்கப்பட்ட மக்னீவியாவைப் பயன்படுத்தியும் சிலிகாவை நீக்கலாம்.
- (iii) ஃபெர்ரிக் சல்ஃபேட்டைப் பயன்படுத்தி திரட்டுதல் செயல் மூலமாகவும் சிலிகாவை நீக்கலாம்.

3. கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனின் விளைவு

கொதிகலனில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் அடங்கிய நீர் அரிப்பு நிகழ உதவி செய்யும்.



கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை நீக்குதல்

- மின்வாய் முனைவுறுதல் (Electrode polarisation) அல்லது கரிம தடுப்பான்கள் (organic inhibitors) கொண்டு கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனை (DO) நீக்கலாம்.
- சிலிகேட்டுகள், பாஸ்‌பேட்டுகள், காரங்கள் போன்ற காப்பு உப்புக்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம்.
- காற்று நீக்க முறையில்

3.1.2 கெந்துவளர்த்த வழுக்கும் நீரை மென்மைப்படுத்தும் முறை: (Boiler feed water – Methods of softening)

நீராவியை உற்பத்தி செய்ய கொதிகலனிற்கு வழங்கப்படும் அல்லது செலுத்தப்படும் நீரே Boiler feed water எனப்படும். கொதிகலனிற்கு வழங்கப்படும் அல்லது ஊட்டப்படும் நீர் கலங்கள், எண்ணெய், கரைந்துள்ள வாயுக்கள், காரம் மற்றும் கடினந்தனமை உண்டாக்கும் பொருட்கள் நீக்கியதாய் இருக்க வேண்டும். இயற்கை ஆதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற கடினந்தை நேரடியாக கொதிகலனுள் செலுத்தினால் பல தொல்லைகள் ஏற்படுகின்றன.

மென்மைப்படுத்தும் முறைகள்

கொதிகலனுள் செலுத்தும் நீரைப்பின்வரும் முறைகளில் மென்மைப்படுத்தலாம்.

- கண்ணாம்பு - சோடா முறை
- வியோலைட் முறை
- களிமந்திக் செயல்முறை

மேலும் பின்வரும் முறைகளையும் பயன்படுத்தலாம்.

- கொதிகலனுள் ஊட்டும் நீரை பாஸ்‌பேட்டால் மென்மையாக்கல்
- $\text{Ca}^{++}, \text{Mg}^{++}$ போன்ற நேர்மின் அயனிகள் கொதிகலன் அலகில் நுழைந்ததும் கொதிகலன் நீரில் உள்ள பல்வேறு எதிர்மின் அயனிகளுடன் இணைந்து செதில்களைத் தரும் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. கொதிகலன் கவர்களில் இந்த சேர்மங்கள் செதில்களையும் கழிவுகளையும் தருகின்றன.

பாஸ்ஃபேட் கொண்டு செயல்படுத்தும் போது $\text{Ca}^{++}, \text{Mg}^{++}$ அயனிகள் தீங்குவிளைவிக்காத சேர்மங்களாகின்றன. பாஸ்ஃபேட் செயல்பாடு கால்சியத்தை மட்டுமே நிக்குகிறது. மக்ஸீவியத்தை அல்ல, பாஸ்ஃபேட் செயல்பாட்டிற்கு பல்வேறு பாஸ்ஃபேட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் டிரைசோடியம் பாஸ்ஃபேட், சோடியம் ஹெக்ஸாமெட்டா பாஸ்ஃபேட் ஆகியவை Ca^{++} அயனிகளை வீழ்படிவாக்க மறைக்கும் கரணிகளாய் பயன்படுகின்றன.

பாஸ்ஃபேட் செயல்பாடு இரண்டு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(i) பாஸ்ஃபேட் காரமுறை

இம்முறையில் குறிப்பிட்ட PO_4^{3-} அயனிச் செறிவில், பாஸ்ஃபேட் அயனிகளும் தனித்த OH^- அயனிகளும் தொடர்ந்து காக்கப்படுகின்றன.

(ii) தூய பாஸ்ஃபேட் காரத்திறன் முறை

இம்முறையில் கொதிகலன் நில் PO_4^{3-} அயனிகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். OH^- அயனிகள் PO_4^{3-} உடன் கட்டப்பட்டுள்ளன.

2. கொதிகலன் நீரை அணைவாக்கும் கரணிகளுடன் செயல்படுத்துதல்

EDTA, டிரைலான் B போன்ற அணைவாக்கும் கரணிகள் கொண்டு கொதிகலன் நீரை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் பாதுகாக்கப்படுவது.

(i) கொதிகலனின் அலகு செதில் நீங்கிய மற்றும் கழிவு நீங்கிய செயல்பாடு.

(ii) சில குழ்நிலைகளில் அரிப்பு இல்லாத செயல்பாடு.

டிரைலான் B கொண்டு செயல்படுத்தும் போது கொதிகலன் ஜட்ட நிலி 1.5% டிரைலான் B கண்சலை NaOH கொண்டு காரமாக்கி செலுத்த வேண்டும். செதில் உருவாக்கும் நேர்மின் அயனிகளை இது இணைத்து வழுவான நன்றாக கரையக்கூடிய complexonate என்ற அணைவுச் சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது.

குறித்கொள் (Objective)

- கொதிகலன் அலகில் இரும்பு ஆக்னைடு படிவதற்குத்தால்.
- நீராவி தன்மூல எடுத்துச் செல்லும் ஆக்னைடு கணாக் குறைத்தல்
- கொதிகலன் அலகுகளை நீராவி-நீர் அரிப்பினின்றும் பாதுகாத்தல்.

3. கொதிகலன் நீரை கார செயல்பாட்டிற்கு உட்படுத்துதல் (Alkali treatment of boiler water)

கொதிகலன் அலகில் ஊடுருவிச் சென்று செதில் உண்டாக்கும் சேர்மங்கள் கார செயல்பாட்டில் CaCO_3 மற்றும் $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ஆக வீழ்படிவாகின்றன. காரமில்லா ஊடகத்தில் CaCO_3 புறப்பரப்புகளை குடு செய்தாலோ அல்லது குளிரச் செய்தாலோ புறகிறது. ஆனால் கார கொதிகலன் நிலி CaCO_3 புறப்பரப்பில் ஒட்டாத ஒரு இலகுவான கழிவாக வீழ்படிவாகிறது.

3.1.3 லெட் கரைதலைத் தடுத்தல் (Prevention of plumbosolvency)

லெட் மற்றும் அதன் உப்புக்களால் நீர் தூய்மைக்கேடு அடைவதே plumbosolvency எனப்படும்.

லெட் குழாய்கள் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்படும் நீர் உலோகத்தை பல வழிகளில் தாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்

- நிலி கரைந்துள்ள ஆக்லிஜன் டடனிருக்க லெட் ஊட்டர்ராக்னைடு உருவாகிறது.

$$2\text{Pb} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Pb}(\text{OH})_2$$
- நிலி கரைந்துள்ள Ca, Mg உப்புக்கள் நீராற்பகுத்தல் அடைவதால் உருவாகும் அமிலங்கள் லெட்டுடன் விணைபுரிந்து லெட் சல்ஃபேட், லெட் குளோரைடு ஆகியவற்றை உருவாக்கலாம்.





PbSO_4 , PbCl_2 , $\text{Pb}(\text{OH})_2$, PbCO_3 ஆகியவை நீரில் சிறிதனவு கரையக்கூடியவை. எனவே வெட்ட நச்சாதனங்குக் காரணமாய் உள்ளன.

தடுத்தல்

வெட்ட கலப்படத்தைப் பின்வருமாறு நிக்கலாம்.

1. நீரை காரசிலிகேட், பாஸ்:போட் அடங்கிய கலவையின் செயல்பாட்டிற்குப் பின்னர் தொடர்ந்து படிக்ட்டல்.
2. வெட்ட அடங்கிய நீரை விழோலைட் படுகை வழியாகச் செலுத்துவுல்.
3. ஊக்குவிக்கப்பட்ட மரக்கரி அடங்கிய படுகை வழியாக நீரைச் செலுத்துதல்.

3.1.4 கொதிகலன்களில் செதில்கள்


கொதிகலன்களில் நீரைத் தொடர்ச்சியாக நீராவியாக மாற்றும் போது, கரைந்துள்ள உப்புக்களின் செறிவும் படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. உப்புக்களின் செறிவு ஒரு நீரைவுப்புள்ளியை அடைந்ததும் கொதிகலனின் உட்புறக்கவர்கள் மீது வீழ்படிவகளால் படிகின்றன. மிகக்குறைந்த கரைதிறனைப் பெற்றிருப்பது முதலில் வீழ்படிவாகிறது.

1. கழிவு (Sludge)

வீழ்படிவ இலகுவாக இருப்பின் அதற்கு கழிவு (sludge) என்று பெயர். MgCl_2 , MgCO_3 , MgSO_4 , CaCl_2 போன்ற சேர்மங்களால் கழிவுகள் உருவாகின்றன. இவை குளிர்ந்த நீரைக் காட்டிலும் குடான நீரில் அதிக கரைதிறன்களைப் பெற்றுள்ளன.

2. செதில் (Scale)

கொதிகலனில் உட்புறக்கவர்களில் வீழ்படிவானது கடிமான ஒட்டிக்கொள்ளும் படிவினை உருவாக்கினால் அதற்கு செதில் என்று பெயர். $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, CaSO_4 மற்றும் $\text{Mg}(\text{OH})_2$ போன்ற சேர்மங்களால் செதில்கள் உண்டாகின்றன.



படம் 3.1 (a) கழிவு

(b) செதில்

செதில்கள் அல்லது படிவகளின் வகைகள் (Types of Scales (or) Deposits)

(i) காரமண் படிவகள் உருவாதல்

$\text{Ca}^{++}, \text{Mg}^{++}$ போன்ற காரமண் அயனிகள் மற்றும் $\text{OH}^{\ominus}, \text{CO}_3^{\ominus}, \text{SO}_4^{\ominus}, \text{PO}_4^{3-}$ போன்ற எதிர்மின் அயனிகளின் செறிவுகள் அதிகமாக உள்ள நிலையில் இத்தகைய படிவகள் உருவாகின்றன. இந்த அயனிகளுக்கிடையே உள்ள இடையிடு காரணமாக எண்ணற்ற செதில் உருவாக்கும் பொருட்கள் கிடைக்கின்றன. இவை மிகவும் குறைவாகக் கரையக் கூடியவை. இந்த திண்மத்துக்கள் கரைசலில் இருந்து வீழ்படிவாகி நேரடியாக குடுசெய்தாலோ அல்லது குளிர்வித்தாலோ மேற்பறப்பின் மீது படியலாம்.

(ii) இரும்பு ஆக்ஸைடு படிவ உருவாதல்

இரும்பு ஆக்ஸைடு படிவுகள் உருவாதல் அடிக்கடி கனரக கொதிகலன் அலகுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இரும்பு ஆக்ஸைடு படிவுகளின் முக்கியமான கூறுகள் இரும்பு ஆக்ஸைடுகள் அல்லது பாஸ்:போட்டுகள் ஆகும். இத்தகைய படிவுகளுக்கு முக்கிய காரணம் கொதிகலன் அலகில் ஊட்டும் திருடன் (feed water) இரும்பை செலுத்துவதே ஆகும். கொதிகலன் நிரின் pH குறைந்த மதிப்பில் இருப்பின் இரும்பு பாஸ்:போட்ட படிவுகள் சாத்தியமாகும்.

(iii) காப்பர் செதில்கள் உருவாதல்

வெவ்வேறு அழுத்தங்களில் செயல்படுத்தப்படும் கொதிகலன் அலகுகளில் பே செதில்கள் வழக்கமாக உருவாகின்றன. கொதிகலன் ஊட்ட நிருடன் பே உப்புக்களைச் செலுத்துவதே பே செதில்களுக்கு முக்கிய காரணமாகும். பே செதில்களில் காப்பர் உலோகமாகவும் உலோக ஆக்ஸைடுகளாகவும் உள்ளது.

3.1.5 செதில்களின் பாதகங்கள் அல்லது விளைவுகள்
(Disadvantages (or) Consequences of Scales)

1. செதில் அல்லது கழிவுகள் வெப்பத்தை அரிதில் கடத்துவதை. எனவே வழக்கத்தை விட அதிக ஏரிபொருள் செலவாகிறது.
2. கொதிகலனில் தட்டுகள், குழாய்களுடன் நீர் தொடர்பு கொள்வதை இது அனுமதிக்கவில்லை.
3. குழாய்கள் அரிமானத்திற்குட்படவாம்.
4. கொதிகலனின் திறன் குறைகிறது.
5. கொதிகலன் வெடித்தல் நிகழ்கிறது.

தடுத்தல்

1. செதிலை சுரண்டியைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது கம்பி தூரிசை (wire brush) கொண்டோ நீக்கலாம்.
2. டர்பைன் குளிர்விப்பானில் நீர்க்கசிலை நீக்குவதை மூலம்.

கடினாக்கும் தொழிற்சாலங்களும், உப்பான நீரிலிருந்து உபங்பு

3. நீரை உள் அல்லது புற தூய்மைப்படுத்துதல் மூலம்.
4. கொதிகலன் நீரை வேதிய கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்துதல் மூலம்.
5. நீராவி உற்பத்தி குழாய்கள் வழியாக அதிக வேகத்தில் வெப்பம் பாய்வதை நீக்குதல்.
6. செதில்கள் நொறுங்கும் தன்மை உடையவை எனில் அவற்றை வெப்ப அதிர்ச்சிக்கு உட்படுத்துதல் மூலம் நீக்கலாம்.
7. செதில்கள் இலகுவாய் இருப்பின் அவற்றை blow-down செயல்மூலம் நீக்கலாம்.

3.1.6 உள்ளிட கட்டுப்பாடு முறைகள் (Internal conditioning methods)

இது புற செயல்பாடு மூலம் முழுமையாக நீக்கமுடியாத செதில் உருவாக்கும் சேர்மங்களை கொதிகலனிற்கு நேரடியாக வேதிப்பொருட்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அத்தகையவற்றை நீக்குவது சார்ந்ததாகும். இந்த வேதிக்காரணிகளை கொதிகலன் சேர்மங்கள் (Boiler compounds) என்றும் அழைப்பார்.

1. கூழ்மநிலையில் கட்டுப்பாடு (Colloidal conditioning)

கேரோசின், அகர்-அகர், ஜிலேடின் போன்ற கூழ்மநிலை கட்டுப்பாடு காரணிகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் செதில் உருவாதலைத் தவிர்க்கலாம். இதனை குறைந்த அழுத்த கொதிகலனில் பயன்படுத்த வேண்டும். செதில் உருவாக்கும் துகள்கள் மீது கூழ்மநிலை பொருட்கள் பூசப்படுவதால் அத்துகள்கள் ஒட்டுத்தன்மை இல்லாத கழிவு (sludge) எனப்படும் ஒரு இலகுவான வீழ்படிவாக மாற்றப்படுகிறது. இதனை எளிதில் நீக்கிவிடலாம்.

2. கார்பனேட் கட்டுப்பாடு (Carbonate conditioning)

கொதிகலன் நீருக்கு Na_2CO_3 -ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம் செதில் உருவாதலைத் தவிர்க்க முடியும். இது குறைந்த அழுத்த

கொதிகலன்களில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. CaSO_4 போன்ற செதில் உருவாக்கும் உப்பு CaCO_3 ஆக மாற்றப்பட்டு விட்டு அது எனில் நீக்கப்படுகிறது.



3. பாஸஃபேட் கட்டுப்பாடு (Phosphate conditioning)

சோடியம் பாஸஃபேட்டைச் சேர்ப்பதன் மூலமாக செதில் உருவாக்கவேத் தவிர்க்க முடியும். $\text{Ca}^{++}, \text{Mg}^{++}$ உப்புக்களுடன் பாஸஃபேட் வினைபுரிந்து மென்னையான கழிவுகள் அடங்கிய Ca மற்றும் மக்னெசியம் பாஸஃபேட்டுகளைத் தருகிறது. இம்முறை உயர் அழுத்தக் கொதிகலன்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.




பொதுவாக மூன்று வகை பாஸஃபேட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- (a) டிரைசோடியம் பாஸஃபேட் - Na_3PO_4 (அதிகப் படியான காரத்தன்மை) - அதிக அமிலத்தன்மை உள்ள நீருக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (b) டைசோடியம் ஸைல்ட்ரஜன் பாஸஃபேட் - $(\text{Na}_2\text{HPO}_4)$ (குறைந்த காரத்தன்மை) - குறைந்த அமிலத்தன்மை உள்ள நீருக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (c) சோடியம் ஸைல்ட்ரஜன் பாஸஃபேட் - NaH_2PO_4 (அமிலத்தன்மை)

4. கால்கன் (Calgon) கட்டுப்பாடு

கால்கன் என்பது சோடியம் வெறுக்களாமெடாபாஸஃபேட் $\text{Na}_2[\text{Na}_4(\text{PO}_3)_6]$ ஆகும். இது Cu அயனிகளுடன் இணைந்து அதிக கரையும் தன்மையுள்ள அனைவை உருவாக்குகிறது.

இவ்வாறாக செதிலை உருவாக்கும் உப்பு விழுப்பிடிவாதலைத் தடுக்கிறது.



$\text{Na}_2[\text{Ca}_2(\text{PO}_3)_6]$ என்ற அனைவு நீரில் கரையக்கூடியது எனவே கழிவை வெளியேற்றும் பிரச்சனை இல்லை.

3.2 உப்பான நிலிமுறை உப்பை நிக்குதல் (Desalination of brackish water)

நிலிமுறை சாதாரண உப்பை (NaCl) நிக்கும் செயலே உப்புக்குதல் (desalination) எனப்படும். கரைந்துள்ள உப்புகள் அடங்கிய ஒருவிதமான உப்புச்சனை உடைய கந்தமில்லாத நீரை Brackish நீர் எனப்படும்.

கரைந்துள்ள திண்மங்களின் அளவின் அடிப்படையில் நீரை மூன்று நான்களாய் வகைப்படுத்தலாம்.

- (i) புத்தம் புதிய நீர் (Fresh water) - இதில் கரைந்துள்ள திண்மங்கள் $< 1000 \text{ ppm}$ ஆகும்.
- (ii) உப்புச் சுலையுள்ள கத்தமில்லாத நீர் (Brackish water) - இதில் கரைந்துள்ள திண்மங்கள் $> 1000 \text{ ppm}$ ஆகவும் $< 35000 \text{ ppm}$ ஆகவும் இருக்கும்.
- (iii) கடல்நீர் (sea water) - இதில் கரைந்துள்ள உப்புகள் $> 35000 \text{ ppm}$ ஆக இருக்கும்.

உப்பு நிக்குதல் செயல் (Desalination) மூலம் கடல் நீரையும் Brackish நீரையும் குடிநீராக மாற்ற முடியும். மீன்சவ்வுடுப்பால் அல்லது மின்கழுப்பிரிப்பு (Reverse osmosis or) Electrodialysis) மூலம் நிலிமுறை உப்பு நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.


3.2.1 மீன்சவ்வுடுப்பால் (Reverse Osmosis)

சவ்வுடுப்பால் (Osmosis)

இரண்டு வெவ்வேறு செறிவுடைய கரைசல்களை ஒரு கறு உட்புகவிடும் சவ்வால் பிரித்தால், கரைப்பான் ஆனது அதிக நிர்த்த கரைசலிலிருந்து செறிவுமிக்க கரைசலை நோக்கி சவ்வின் வழியாக பாய்ந்து செல்லும். இந்த செயலே சவ்வுடு பரவல் எனப்படும். இந்த இயற்பாட்டிற்கான உந்து விளையே சவ்வுடு பரவல் அழுத்தம் (osmotic pressure) எனப்படும்.

மீன்சவ்வுடு பரவல்

செறிவுமிக்க கரைசல் பக்கம் சவ்வுடு பரவல் அழுத்தத்தைக் காட்டிலும் மின்கழான நீர்விசை அழுத்தத்தைச் செலுத்தினால் கரைப்பானின் விரவல் எதிர்த்திசையில் நிகழ்கிறது. அதாவது



படம் 3.2: மின்சங்கல்லுப்பரவளில் பதிப்பாகங்கள்

காலைப்பான் செறிவு மிக்க காரணத்தில் இருந்து செறிவு குறைந்த நிலை நோக்கிப் பாய்கிறது. இச்செயலே மின் சம்ப்லூப் பரவளில் (reverse osmosis) எனப்படும்.

இவ்வாறாக மின்சங்கல்லுப்பரவளி மூலம் கடல் நீரிலிருந்து தூய நீரைப் பிரித்தெடுக்கலாம். இச்செயல் அதிவடிக்டல் (super-filtration) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

பயன்களும் பயன்பாடுகளும்


- சவ்வின் வாழ்வக்காலம் அடிகம். சில நிமிடங்களிலேயே வேறு சவ்வை மாற்றி அழைக்கலாம்.
- இது அயனி மாக்கள் மட்டுமின்றி அயனியளவுத் தழும் மாக்களையும் நீக்குகிறது.
- குறைந்த முதலீடு, எளிமை, குறைந்த செயல்பாடு காரணமாக இச்செயல் கடல்நிலைக் குடிநீராக மாற்றப் பயன்படுகிறது.

3.2.2 மின்சங்கம் பிரிப்பு (Electrodialysis)

உப்பு நீரிலிருந்து உப்பின் அயனிகளை அயனி-தேர்வு சவ்வுகள் வழியாக நேர்த்திசை மின்ஜோட்டத்தைச் செலுத்தி பிரித்தெடுக்கும் செயலே மின்சங்கம் பிரிப்பும்.

விளக்கம்

மின்சங்கம் பிரிப்பு, மின்கலனில் ஒன்று விட்டு ஒன்று நேர்மின் அயனி (A), எதிர்மின் அயனி (B), தேர்வு சவ்வுகள் உள்ளன. ஒரு அயனி தேர்வு சவ்வானது குறிப்பிட்ட மின் காலை உடைய ஒரேயொரு வகை அயனிகளை மட்டுமே உட்புகவிடுதலைச் செய்யும். எனவே நேர்மின் அயனி தேர்வு உட்புகவிடுதலைச் செய்யும். எனவே நேர்மின் அயனி தேர்வு உட்புகவிடுதலைச் செய்யும். எதிர்மின் அயனி தேர்வு அனுமதிக்கும். இதேபோன்று எதிர்மின் அயனி தேர்வு சவ்வானது எதிர்மின் அயனிகள் மட்டுமே அதன் வழியாகச் சுட்டுவதை அனுமதிக்கும். நேர்மின் அயனி தேர்வு சவ்விற்கு அருகில் எதிர் மின்சங்கம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நேர்மின்சங்கம், எதிர்மின் அயனி தேர்வு சவ்விற்கு அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.3: மின்சங்கம் பிரிப்பு

செயல்முறை

உப்பு நீரிலிருந்து உப்பின் அயனிகளை அயனி-தேர்வு சவ்வுகள் வழியாக நேர்த்திசை மின்ஜோட்டத்தைச் செலுத்தி பிரித்தெடுக்கும் செயலே மின்சங்கம் பிரிப்பு.

வழியாக தேர்திகர மின்னோட்டத்தைச் செலுத்த வேண்டும். மின்வாய்கள் வழியாக மின்சாரம் பொடும் போது அதைகள் 2, 4, 6 ஆகியவற்றில் உள்ள நேர்மின் அயனிகள் நேர்மின் அயனி தேர்வு சவ்வின் வழியாக எதிர்மின்வாயை (C) தோக்கி நகருகின்றன. எதிர்மின் அயனிகள், எதிர்மின் அயனி சவ்வு (A) வழியாக நேர்மின்வாயை தோக்கி நகருகின்றன. அதை என்கள் 2, 4, 6 ஆகியவற்றில் அயனிகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது. அடுத்துள்ள அறைகளில் 1, 3, 5, 7 அயனிகளின் செறிவு அதிகரிக்கிறது. தற்போது அறைகள் 2, 4, 6 ஆகியவை தூய நோலும் 1, 3, 5, 7 ஆகியவை செறிவுமிக்க உப்பு நோலும் நிரம்பி உள்ளன. இவ்வாறாக உப்பு நிலிஞ்ஞது உப்புத்தன்மையை தீக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

$\left. \begin{array}{l} \text{நேர்மின் அயனி} \\ \text{தேர்வு சவ்வு} \end{array} \right\}$	- சவ்வானிக் அமிவத் தொகுதியை உடைய பாலிஸ்டைரின்
$\left. \begin{array}{l} \text{நேர்மின் அயனி} \\ \text{தேர்வு சவ்வு} \end{array} \right\}$	- பெட்ரோமோனியம் குளோரைடைக் கொண்டுள்ள பாலிஸ்டைரின்.


3.2.3 நிலைப்பாக்டீரியா இரும்பை நீக்குதல்

தீரில் உள்ள இரும்பை நீக்கும் முறையில் Fe^{++} -ஐ ஆக்ஸிஜனோற்றத்திற்குப்படுத்தி Fe^{+++} ஆக மாற்றி பின்னர் Fe(OH)_3 ஆக மாற்றப்படுகிறது.

- (i) தீரில் இரும்பாக்டீரி ஒறுப்போக கார்பனேட்டாக இருப்பின் அதனாகக் காந்தாட்டம் (aeration) மூலம் தீக்கலாம்.




Fe(OH)_2 வளிமண்டல ஆக்ஸிஜனால் Fe(OH)_3 ஆக ஆக்ஸிஜனோற்றம் அடைகிறது.



இம்முறை தீரில் இரும்பின் அளவை 0.1 – 0.3 மி.கி./லிட் வரை குறைக்கிறது.

- (ii) நிரில் உள்ள FeSO_4 -ஐ சுவையாம்பு கொண்டு நீக்கலாம்.




- (iii) நிலைப்பாக்டீரி தீக்கலாம் தொகுதியை அடுத்து ஆகியவற்றை, FeCl_3 ஆகியவை அடங்கிய ஒரு கலப்பு தீர்த்தையப்படுத்தி நீக்கலாம். கரிம மற்றும் செரிம செரமங்களில் உள்ள இரும்பை இந்த முறையில் நீக்க முடியும்.


- (iv) இரும்பு அடங்கிய நீரை அதிகமாக விரவப்பட்ட chalk, Al(OH)_3 ஆகியவற்றின் தொங்கல் உள்ள படுகை வழியாகச் செலுத்தினால், இரும்பாகது ஃபெர்ஸ் கார்பனேட்டாக மாற்றப்படுகிறது.



FeCO_3 தொற்பகுத்தலடைந்து Fe(OH)_2 ஆக மாறுகிறது.



- Fe^{++} இரும்பு Fe^{+++} ஆக ஆக்ஸிஜனோற்றம் அடைகிறது.




ஃபெர்ஸிக் ஷைட்ட்ராக்ஸைடு வடிகட்டியிலேயே நீக்கப்படுகிறது. இதில் 16% Al(OH)_3 உள்ளது.

- (v) நேர்மின் அயனி பரிமாற்ற முறையில் Fe^{+++} அயனியை நீக்க முடியும்.


3.2.4 மாங்கனைசை நீக்குதல்

சரினைதிற அயனியை நாள்கிளைதிற அயனியாக மாற்றுவதன் மூலம் நிரில் உள்ள மாங்கனைசை நீக்க முடியும்.



இந்த ஆக்ஸிஜனேற்றுத்தை வளர்மண்டல ஆக்ஸிஜனையுள் நிகழ்த்த முடியாது. அதிக சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி தேவைப்படுகிறது.

பெரோலூசைட் அல்லது MnO_2 மென்படலம் பூசப்பட்ட மணல் குருவையைக் குறிஞ்சியளியில் நீருக்குச் செல்லாமல் சேர்க்கப்படுகிறது. காரணத்தில் வளர்மண்டல ஆக்ஸிஜன் Mn^{4+} -ஐ Mn^{6+} ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்கிறது. ஏனெனில் MnO_2 -ஐ MnO_4^{2-} ஆக மாற்றுவதன் ஆக்ஸிஜனேற்ற மின்னழுத்தம் + 0.60 volt ஆகும். ஆனால் கணரந்துள்ள ஆக்ஸிஜனில் மதிப்பு 0.83 volt.



ஆற்றினதிற மாங்கனைசை நான்கினைதிற நிலைக்கு மாற்றுகிறது.




$Mn(OH)_2$ ஆலது MnO_2 ஆக மாற்றமடையும் வினையின் (கார ஊடகத்தில்) ஆக்ஸிஜனேற்ற மின்னழுத்தம் + 0.05 V ஆகும்.

சல்டோபோனேற்றமடைந்த நிலக்கரியை 1.2 - 3.0% $KMnO_4$ கரைசலுடன் வினைபுரியியச் செய்து பெறப்பட்ட MnO_2 மென்படலம் உள்ள வடிகட்டிகள் மீது ஆக்ஸிஜனேற்றம் மூலமாகவும் மாங்கனைசை நீக்க முடியும்.

3.2.5 நீரிலிருந்து சிலிக் அமிலத்தை நீக்குதல்

(i) நீருக்கு HCl அல்லது H_2SO_4 சேர்ப்பதன் மூலம் சிலிக் அமிலத்தை நீக்கலாம்.



சிலிக் அமிலத்தின் கூழ்மக் கரைசலைப் பின்னர் $NaAlO_2$ கொண்டு திரட்ட வேண்டும்.

(ii) நன்றாக அதிகுடுசெய்யப்பட்ட மக்னீயா, டோலைட் மற்றும் மக்னைசைட் நீரிலிருந்து சிலிக் அமிலத்தை உறிஞ்சும் திறன் அடிப்படையில் சிலிக் அமிலத்தை நீக்கும் வேறொரு முறை உள்ளது.

இம்முறை மிகவும் திறனுள்ளது. மேலும் குடு செய்து செய்வை நிகழ்த்தினால் விணைக்கரணி பயன்பாடும் குறைவாகும்.

(iii) வீரியமான கார எதிர்மின் அயனி - பரிமாற்ற வடிகட்டிகள் வழியாக நீரைச் செலுத்தினால் சிலிகாவை முற்றிலும் நீக்கி விடலாம். சிலிக் அமிலத்தை நீக்க முதலில் HF கொண்டு வினைபுரியச் செய்து தொடர்ந்து வீரியம் குறைந்த கார அயனிப்பரிமாற்றிகள் வழியாக செலுத்த வேண்டும்.



H_2SiF_6 ஒரு வீரியமான அமிலமாகும். இதனை வீரியம் குறைந்த கார அயனிப்பரிமாற்ற வடிகட்டிகள் கொண்டு தடுக்கலாம்.



3.3 தொழிற்சாலை கழிவு நீரைத் தூய்மைப்படுத்துதல் (Treatment of Effluent water)

தொழிற்சாலைகளில் தேவையற்ற அல்லது விரும்பத்தை உபவிளை பொருளாக உருவாகும் கழிவு நீரை தூய்மைப்படுத்தும் செய்வை இது விளக்குகிறது. செயல்பாட்டிற்குப்பின் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட கழிவு நீரை மின்னும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது துப்புறவு பாதாளி சாக்கடைக்கு அனுப்பலாம் அல்லது கற்றுப்புறந்தில் உள்ள நிலப்பரப்பு நீக்கு அனுப்பலாம்.

3.3.1 காகித தொழிற்சாலையின் கழிவு நீரைத் தூய்மைப்படுத்துதல்

இந்த தொழிற்சாலைகள் காற்று, நீர் ஆகியவற்றின் தூய்மைக்கேட்டிற்கு காரணமாய் உள்ளன. கழிவு நீர் அதிகமாக தொங்கலாய் உள்ள திண்மங்களைப் பெற்றுள்ளது. கழிவு நீர் பூப்பில் சிறு துண்டுகள், பட்டையின் துண்டுகள், செல்லுலோஸ் இழைகள், கரைந்த விக்னின் மற்றும் பலதரப்பட்ட வெஞ்சிசேர்மங்கள் உள்ளன.

விளைவுகள்

இந்த கழிவுகள் அடிலில் மூழ்சி sludge என்ற கழிவை உண்டாக்குகின்றன மீன்களைப் போக்கை போன்று மக்களும் சில நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழியவும் காரணமாய் உள்ளது.

தனித்த Cl_2 மற்றும் SO_2 கொண்டுள்ள வெளுக்கும் திரவங்கள் மீன்களுக்கு மிகவும் நச்சாக உள்ளது.

கழிவு நீராயது நச்சத்தன்மை மிக்க மெதில்பெர்காப்டன், பெண்டாகுளோரோஃபீவால், சோடியம் பெண்டாகுளோரோஃபீவெட் போன்ற சேர்மங்களைக் கொண்டுள்ளது இவை மீன்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கடியலை.

இது நீர்த்தீவு ஒளிச்சேர்க்கையிலும் (Aquatic photosynthesis) குறுக்கிடுகிறது.

தூய்மைப்படுத்துதல் அல்லது குணப்படுத்துதல் (Treatment)

- கரிம மாகபடுத்திகளை கொண்டுள்ள வெளியேற்ற கழிவை (effluent) ஊக்குவிக்கப்பட்ட வண்டல் மண் (activated sludge) அல்லது upflow anaerobic sludge blanket reactors போன்ற உயிரிய செயல்படுத்துதல் தேவைப்படுகிறது.
- அதிக உப்பு போன்ற கனிம கமையை உடைய நீருக்கு நூண்வடிகட்டல் மீன்வல்லுடு பரவல் போன்ற மற்றும் நிலை செயல்பாடு தேவைப்படுகிறது.

3.3.2 பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்களிலிருந்து கழிவுநீருத் தூய்மைப்படுத்துதல் (Effluent treatment of water from petrochemicals)

பெட்ரோலிய வேதிச் சேர்மங்கள் தொழிற்சாலைகளில் கூறுட்ரோகார்பன்கள், என்னைய், கரிஸ், எஃபோலிக் சேர்மங்கள் மற்றும் என்னைற் கு அடங்கிய கரிம, கனிம சேர்மங்களின் கலைவை கழிவாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

விளைவு

- இந்தக் கழிவுகளைப் பெறும் நீருக்கு விகும்பத்தகாத கலை மற்றும் மணத்தை அளிக்கின்றன.

- கேலோவிள் (பெட்ரோல்) போன்ற தீப்பற்றி எரிக்கூடிய அல்லது வெடிக்கூடிய பொருட்கள் கழிவு பாயும் பாகதைல் ஆபத்தை உண்டாக்குகின்றன.

செயல்படுத்துதல் அல்லது தூய்மைப்படுத்துதல் (Treatment)

இந்த கழிவு நீர்கள் அதிக அளவில் தனித்த மற்றும் பராம்மாக்கப்பட்ட என்னையைப் பெற்றிருப்பதால் ஒருங்கிணைவுத் தூய்மைப்படுத்தும் அமைப்புகளை (ITS) பயன்படுத்தி தொங்கலாக உள்ள திண்மங்கள், கரைந்துள்ள உலோகங்கள் மற்றும் கூறுட்ரோகார்பன்களை நீக்கலாம்.

3.3.3 உற்தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீருத் தூய்மைப்படுத்துதல் (Effluent Treatment of water from fertilizer industry)

உரத் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீரில் கூறுட்ரோகுள், அமிலங்கள், காரங்கள், அமோனியம் உப்புக்கள், ஆர்சனிக், ஃப்ளாஸ்டிக்குள், பாஸ்ஃபெட்டுகள் போன்ற விரும்பத்தகாத கருகள் உள்ளன.

விளைவு

- கழிவுகள் செலுத்தப்பட்ட நீரோடையை எல்லா கருகளும் தூய்மைக்கூடு அடையாக செய்கின்றன.
- அமிலங்களும் காரங்களும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் அழிக்கின்றன. இயற்கை நீர் அமைப்புகள் தூய்மைக்குட்படும் நிறைன அழிக்கின்றன.
- NH_3 மற்றும் அமோனியம் உப்புக்கள் நீரில் நச்சத்தன்மையை உண்டாக்குகின்றன.
- ஆர்சனிக் அபாயகரமான நச்கப்பொருளாகும். இதனால் மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- ஃப்ளாஸ்டிக் நீரில் தீங்கு விளைவிக்கூடியனால்.

செயல்படுத்துதல் அல்லது தூய்மைப்படுத்தல் (Treatment)

கழிவு நீரைத் தூய்மைப்படுத்த பரப்பு ஐங்குளை மற்றும் Hydrodynamic technique பயன்படுத்தப்படுகிறது. மூன்று கணிமமாக்கல் மூலம் இது தூய்மைக்கேடு விளைவிக்கும் பொருட்களை அழிக்கிறது.

3.3.4 ஆற்றல் நிலையாஸ்களிலிருந்து வெளிவரும் கழிவு நீரை தூய்மைப்படுத்துதல் (Treatment of effluent water from power station)

புதை - எரிபொருள் ஆற்றல் நிலையங்கள், குறிப்பாக திலக்கரி கொண்டு குடு செய்யப்படும் எந்திரத் தொகுதிகள் தொழிற்சாலை கழிவு நிருக்கு முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளன. இந்த நீர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு Pb, Hg, Cd, Cr, As, Se போன்ற உலோகங்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் இந்த பயன்தற நிரில் நிலக்கரி எரித்த பின் கிடைக்கும் மென்னமொன் சாம்பல் (fly-ash) அடிப்படை சாம்பல், புகைப்போக்கி வாயு ஆகியவை உள்ளன.

தூய்மைப்படுத்துதல் (Treatment)

- (Ash-pond): நிலக்கரியால் குடுசெய்யும் எந்திரங்களின் கழிவுநீரைத் தூய்மைப்படுத்த Ashpond எனப்படும் புறப்பார்ப்பு தேக்கிகள் பரவலாய் பயன்படுகின்றன. இந்த தேக்கிகள் அல்லது குளங்கள் ஆற்றல் நிலைய கழிவுநிலிருந்து பெரிய துகள்கள் படிய புவி ஈர்ப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்த நுட்பமுறை கரைந்துள்ள மாக்க்களை நீக்குவதில்லை.
- எந்திரத் தொகுப்பில் உள்ள குறிப்பிட்ட கழிவு ஒடையைப் பொறுத்து கூடுதலான தொழில் நுட்பங்கள், மாகப் பொருட்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன உலர்ந்த சாம்பல் கையாலுதல், closed-loop ash recycling, வேதியிய வீழ்படிவாக்கல், உயிரிய செயல்பாடு சவ்வு அமைப்புகள் ஆகியவை எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.
- அயனி பரிமாற்ற சவ்வுகள் மற்றும் மின்கழும்புப்பிப்பு அமைப்புகள்.

3.4 வினாக்கள்

பகுதி - ஆ

- (அ) இரும்பு, சிவிகா மற்றும் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் விளைவுகள் யானவ?
- (ஆ) கொதிகலனிற்கு வழங்கும் நீரை பாஸ்‌பேட் மற்றும் (ஆ) கொதிகலனிற்கு வழங்கும் நீரை பாஸ்‌பேட் மற்றும் அணைவாக்கும் கரணி முறையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு மென்னமைப்படுத்துவாய்.
- (இ) செதில்களின் வகைகளை எழுதுக.
- (ஈ) சில உள்ளிட கட்டுப்பாடு முறைகளை விவரி.
- (உ) சில உள்ளிட கட்டுப்பாடு முறைகளை விவரி.
- (ஊ) இரும்பு எவ்வாறு நீரிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது.
- (஋) இரும்பு எவ்வாறு நீரிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது?

பகுதி - இ

- உப்புத்திரிவிந்து உப்பை கீழ்க்கண்ட முறைகளில் எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது?
 - மீன் சவ்லூடுபரவல் (ii) மின் கூழும்புப்பிப்பு.
- கீழ்க்கண்ட தொழிற்சாலைகளில் தொழிற்சாலைக் கழிவு எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது.
 - காசிதம்
 - பெட்ரோலிய வேதிப்பொருட்கள்
 - உரத்தொழிற்சாலை